

LZJ07

LZJ07-01

山东省建设工程质量监督登记证书

监督注册编号: 371000001007000100-23-001

经审核,你单位报监时提交的,项目的文件和资料符合规定,同意办理工程质量监督手续,并依据《建设工程质量管理条例》(国务院令 第 279 号)的规定对其实施政府质量监督管理。

特发此证

发证单位: 2018 年 10 月 0 日

工程名称: 荣成市第三中学新校区88宿舍楼

工程地点: 古塔路南, 海泊路西

建筑面积 (m²): 4725.00

造价 (万元): 2279.34

结构类型: 框架结构

层数: 5/0

建设单位: 荣成市第三中学

项目负责人: 殷京雷

勘察单位: 荣成市通达基础工程有限公司

项目负责人: 董锋

设计单位: 上海同建强华建筑设计有限公司

项目负责人: 徐时杰

施工单位: 江苏中南建筑产业集团有限责任公司

项目负责人: 倪卫平

监理单位: 山东博实建设管理有限公司

总监理工程师: 孙永强

图审机构: 荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司

检测机构: 荣成市建设工程质量检测有限公司

合同开工日期: 2018年10月12日

合同竣工日期: 2020年05月13日

备注:

注意事项:
一、本证应放置施工现场,作为办理工程质量监督手续的凭证。
二、未经发证单位许可,本证的各项内容不得变更。
三、建设行政主管部门可以对本证进行检查。
四、凡未取得此证擅自施工的属违法建设,将按《建设工程质量管理条例》的规定进行处罚。
五、本证书一式两份,正、副本各一份。涂改、伪造本证,将依法追究法律责任。

LZJ07

LZJ07-01

山东省建设工程质量监督登记证书

监督注册编号: 371000001007000100-23-000

经审核,你单位报监时提交的,项目的文件和资料符合规定,同意办理工程质量监督手续,并依据《建设工程质量管理条例》(国务院令 第 279 号)的规定对其实施政府质量监督管理。

特发此证

发证单位: 2018 年 10 月 0 日

工程名称: 荣成市第三中学新校区78宿舍楼

工程地点: 古塔路南, 海泊路西

建筑面积 (m²): 4725.00

造价 (万元): 2279.34

结构类型: 框架结构

层数: 5/0

建设单位: 荣成市第三中学

项目负责人: 殷京雷

勘察单位: 荣成市通达基础工程有限公司

项目负责人: 董锋

设计单位: 上海同建强华建筑设计有限公司

项目负责人: 徐时杰

施工单位: 江苏中南建筑产业集团有限责任公司

项目负责人: 倪卫平

监理单位: 山东博实建设管理有限公司

总监理工程师: 孙永强

图审机构: 荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司

检测机构: 荣成市建设工程质量检测有限公司

合同开工日期: 2018年10月12日

合同竣工日期: 2020年05月13日

备注:

注意事项:
一、本证应放置施工现场,作为办理工程质量监督手续的凭证。
二、未经发证单位许可,本证的各项内容不得变更。
三、建设行政主管部门可以对本证进行检查。
四、凡未取得此证擅自施工的属违法建设,将按《建设工程质量管理条例》的规定进行处罚。
五、本证书一式两份,正、副本各一份。涂改、伪造本证,将依法追究法律责任。

LZJ07

山东省建设工程质量监督登记证书

监督注册编号: 371602031607000100-23-019

荣成市第三中学

经审核, 你单位报监时提交的荣成市第三中学新校区6#宿舍楼项目的文件和资料符合规定, 同意办理工程质量监督手续, 并依据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)的规定对其实施政府质量监督管理。

特发此证

发证单位: 荣成市住房和城乡建设局

2018年10月6日

QR

工程名称	荣成市第三中学新校区6#宿舍楼		
工程地点	古塔路南, 海湾路西		
建筑面积 (m ²)	3591.00	造价 (万元)	1732.3
结构类型	框架结构	层数	5/0
建设单位	荣成市第三中学	项目负责人	殷京雷
勘察单位	荣成市运达基础工程有限公司	项目负责人	董峰
设计单位	上海同耀强华建筑设计有限公司	项目负责人	徐时杰
施工单位	江苏中南建筑产业集团有限责任公司	项目负责人	倪卫平
监理单位	山东博实建设管理有限公司	总监理工程师	孙永强
图审机构	荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司		
检测机构	荣成市建设工程质量检测有限公司		
合同开工日期	2018年10月12日	合同竣工日期	2020年05月13日
备注			

注意事项:
一、本证应放置施工现场, 作为办理工程质量监督手续的凭证。
二、未经发证单位许可, 本证的各项内容不得变更。
三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、凡未取得此证擅自施工的属违法建设, 将按《建设工程质量管理条例》的规定进行处罚。
五、本证书一式两份, 正、副本各一份。涂改、伪造本证, 将依法追究法律责任。

LZJ07

山东省建设工程质量监督登记证书

监督注册编号: 371602031607000100-23-018

荣成市第三中学

经审核, 你单位报监时提交的荣成市第三中学新校区5#宿舍楼项目的文件和资料符合规定, 同意办理工程质量监督手续, 并依据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)的规定对其实施政府质量监督管理。

特发此证

发证单位: 荣成市住房和城乡建设局

2018年10月6日

QR

工程名称	荣成市第三中学新校区5#宿舍楼		
工程地点	古塔路南, 海湾路西		
建筑面积 (m ²)	3591.00	造价 (万元)	1732.3
结构类型	框架结构	层数	5/0
建设单位	荣成市第三中学	项目负责人	殷京雷
勘察单位	荣成市运达基础工程有限公司	项目负责人	董峰
设计单位	上海同耀强华建筑设计有限公司	项目负责人	徐时杰
施工单位	江苏中南建筑产业集团有限责任公司	项目负责人	倪卫平
监理单位	山东博实建设管理有限公司	总监理工程师	孙永强
图审机构	荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司		
检测机构	荣成市建设工程质量检测有限公司		
合同开工日期	2018年10月12日	合同竣工日期	2020年05月13日
备注			

注意事项:
一、本证应放置施工现场, 作为办理工程质量监督手续的凭证。
二、未经发证单位许可, 本证的各项内容不得变更。
三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、凡未取得此证擅自施工的属违法建设, 将按《建设工程质量管理条例》的规定进行处罚。
五、本证书一式两份, 正、副本各一份。涂改、伪造本证, 将依法追究法律责任。

LZJ07

LZJ07-01

山东省建设工程质量监督登记证书

监督注册编号: 371602001607000100-ZJ-017

荣成市第三中学

经审核, 你单位报监时提交的荣成市第三中学新校区4#宿舍楼项目的文件和资料符合规定, 同意办理工程质量监督手续, 并依据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)的规定对其实施政府质量监督管理。

特发此证

发证单位

2018年10月09日

二维码

工程名称	荣成市第三中学新校区4#宿舍楼		
工程地点	古塔路南, 海陶路西		
建筑面积(m²)	4227.00	造价(万元)	2039.1
结构类型	框架结构	层数	5/0
建设单位	荣成市第三中学	项目负责人	殷京雷
勘察单位	荣成市远达基础工程有限公司	项目负责人	董峰
设计单位	上海同建强华建筑设计有限公司	项目负责人	徐时杰
施工单位	江苏中南建筑产业集团有限责任公司	项目负责人	倪卫平
监理单位	山东博实建设管理有限公司	总监理工程师	孙永强
图审机构	荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司		
检测机构	荣成市建设工程质量检测有限公司		
合同开工日期	2018年10月12日	合同竣工日期	2020年05月13日
备注			

注意事项:
一、本证应放置施工现场, 作为办理工程质量监督手续的凭证。
二、未经发证单位许可, 本证的各项内容不得变更。
三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、凡未取得此证擅自施工的属违法建设, 将按《建设工程质量管理条例》的规定进行处罚。
五、本证书一式两份, 正、副本各一份。涂改、伪造本证, 将依法追究法律责任。

LZJ07

LZJ07-01

山东省建设工程质量监督登记证书

监督注册编号: 371602001607000100-ZJ-016

荣成市第三中学

经审核, 你单位报监时提交的荣成市第三中学新校区3#宿舍楼项目的文件和资料符合规定, 同意办理工程质量监督手续, 并依据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)的规定对其实施政府质量监督管理。

特发此证

发证单位

2018年10月09日

二维码

工程名称	荣成市第三中学新校区3#宿舍楼		
工程地点	古塔路南, 海陶路西		
建筑面积(m²)	4227.00	造价(万元)	2039.1
结构类型	框架结构	层数	5/0
建设单位	荣成市第三中学	项目负责人	殷京雷
勘察单位	荣成市远达基础工程有限公司	项目负责人	董峰
设计单位	上海同建强华建筑设计有限公司	项目负责人	徐时杰
施工单位	江苏中南建筑产业集团有限责任公司	项目负责人	倪卫平
监理单位	山东博实建设管理有限公司	总监理工程师	孙永强
图审机构	荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司		
检测机构	荣成市建设工程质量检测有限公司		
合同开工日期	2018年10月12日	合同竣工日期	2020年05月13日
备注			

注意事项:
一、本证应放置施工现场, 作为办理工程质量监督手续的凭证。
二、未经发证单位许可, 本证的各项内容不得变更。
三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、凡未取得此证擅自施工的属违法建设, 将按《建设工程质量管理条例》的规定进行处罚。
五、本证书一式两份, 正、副本各一份。涂改、伪造本证, 将依法追究法律责任。

LZJ07

山东省建设工程质量监督登记证书

监督注册编号: 371602201807000102-2J-014

荣成市第三中学

经审核,你单位报监时提交的荣成市第三中学新校区8#合班教室及看台项目的文件和资料符合规定,同意办理工程质量监督手续,并依据《建设工程质量管理条例》(国务院令 第 279 号)的规定对其实施政府质量监督管理。

特发此证

发证单位:

2018 年 10 月 6 日



LZJ07-01

工程名称	荣成市第三中学新校区8#合班教室及看台		
工程地点	古塔路南, 海泊路西		
建筑面积 (m ²)	1786.70	造价 (万元)	861.9
结构类型	框架结构	层数	2/0
建设单位	荣成市第三中学	项目负责人	殷京雷
勘察单位	荣成市通达基础工程有限公司	项目负责人	董峰
设计单位	上海同建强华建筑设计有限公司	项目负责人	徐时杰
施工单位	江苏中南建筑产业集团有限责任公司	项目负责人	倪卫平
监理单位	山东博实建设管理有限公司	总监理工程师	孙永强
图审机构	荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司		
检测机构	荣成市建设工程质量检测有限公司		
合同开工日期	2018年10月12日	合同竣工日期	2020年05月13日
备注	其中8#合班教室1067m ² 、看台719.7m ²		

注意事项:

- 一、本证应放置施工现场,作为办理工程质量监督手续的凭证。
- 二、未经发证单位许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、凡未取得此证擅自施工的属违法建设,将按《建设工程质量管理条例》的规定进行处罚。
- 五、本证书一式两份,正、副本各一份。涂改、伪造本证,将依法追究法律责任。

LZJ07

山东省建设工程质量监督登记证书

监督注册编号: 371602201807000102-2J-013

荣成市第三中学

经审核,你单位报监时提交的荣成市第三中学新校区7#合班教室项目的文件和资料符合规定,同意办理工程质量监督手续,并依据《建设工程质量管理条例》(国务院令 第 279 号)的规定对其实施政府质量监督管理。

特发此证

发证单位:

2018 年 10 月 6 日



LZJ07-01

工程名称	荣成市第三中学新校区7#合班教室		
工程地点	古塔路南, 海泊路西		
建筑面积 (m ²)	1936.00	造价 (万元)	933.93
结构类型	框架结构	层数	2/0
建设单位	荣成市第三中学	项目负责人	殷京雷
勘察单位	荣成市通达基础工程有限公司	项目负责人	董峰
设计单位	上海同建强华建筑设计有限公司	项目负责人	徐时杰
施工单位	江苏中南建筑产业集团有限责任公司	项目负责人	倪卫平
监理单位	山东博实建设管理有限公司	总监理工程师	孙永强
图审机构	荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司		
检测机构	荣成市建设工程质量检测有限公司		
合同开工日期	2018年10月12日	合同竣工日期	2020年05月13日
备注			

注意事项:

- 一、本证应放置施工现场,作为办理工程质量监督手续的凭证。
- 二、未经发证单位许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、凡未取得此证擅自施工的属违法建设,将按《建设工程质量管理条例》的规定进行处罚。
- 五、本证书一式两份,正、副本各一份。涂改、伪造本证,将依法追究法律责任。

山东省建设工程质量监督登记证书

LZJ07

LZJ07-01

监督注册编号: 371606001007000102-23-011

荣成市第三中学

经审核,你单位报监时提交的荣成市第三中学新校区5#教学楼项目的文件和资料符合规定,同意办理工程质量监督手续,并依据《建设工程质量管理条例》(国务院令 第279号)的规定对其实施政府质量监督。

特发此证

发证单位

2018 年 10 月 6 日



工程名称	荣成市第三中学新校区5#教学楼		
工程地点	古塔路南,海泊路西		
建筑面积(m ²)	4725.00	造价(万元)	2279.34
结构类型	框架结构	层数	4/0
建设单位	荣成市第三中学	项目负责人	殷京雷
勘察单位	荣成市远达基础工程有限公司	项目负责人	董峰
设计单位	上海同建强华建筑设计有限公司	项目负责人	徐时杰
施工单位	江苏中南建筑产业集团有限责任公司	项目负责人	倪卫平
监理单位	山东博实建设管理有限公司	总监理工程师	孙永强
图审机构	荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司		
检测机构	荣成市建设工程质量检测有限公司		
合同开工日期	2018年10月12日	合同竣工日期	2020年05月13日
备注			

注意事项:

- 一、本证应放置施工现场,作为办理工程质量监督手续的凭证。
- 二、未经发证单位许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、凡未取得此证擅自施工的属违法建设,将按《建设工程质量管理条例》的规定进行处罚。
- 五、本证书一式两份,正、副本各一份。涂改、伪造本证,将依法追究法律责任。

山东省建设工程质量监督登记证书

LZJ07

LZJ07-01

监督注册编号: 371606001007000102-23-010

荣成市第三中学

经审核,你单位报监时提交的荣成市第三中学新校区4#教学楼项目的文件和资料符合规定,同意办理工程质量监督手续,并依据《建设工程质量管理条例》(国务院令 第279号)的规定对其实施政府质量监督。

特发此证

发证单位

2018 年 10 月 6 日



工程名称	荣成市第三中学新校区4#教学楼		
工程地点	古塔路南,海泊路西		
建筑面积(m ²)	3811.00	造价(万元)	1838.43
结构类型	框架结构	层数	4/0
建设单位	荣成市第三中学	项目负责人	殷京雷
勘察单位	荣成市远达基础工程有限公司	项目负责人	董峰
设计单位	上海同建强华建筑设计有限公司	项目负责人	徐时杰
施工单位	江苏中南建筑产业集团有限责任公司	项目负责人	倪卫平
监理单位	山东博实建设管理有限公司	总监理工程师	孙永强
图审机构	荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司		
检测机构	荣成市建设工程质量检测有限公司		
合同开工日期	2018年10月12日	合同竣工日期	2020年05月13日
备注			

注意事项:

- 一、本证应放置施工现场,作为办理工程质量监督手续的凭证。
- 二、未经发证单位许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、凡未取得此证擅自施工的属违法建设,将按《建设工程质量管理条例》的规定进行处罚。
- 五、本证书一式两份,正、副本各一份。涂改、伪造本证,将依法追究法律责任。

LZJ07

山东省建设工程质量监督登记证书

监督注册编号: 071002001007000102-23-099

荣成市第三中学:

经审核,你单位报监时提交的荣成市第三中学新校区3#教学楼项目的文件和资料符合规定,同意办理工程质量监督手续,并依据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)的规定对其实施政府质量监督管理。

特发此证

发证单位:

2018年10月9日



LZJ07-01

工程名称	荣成市第三中学新校区3#教学楼		
工程地点	古塔路南, 海泊路西		
建筑面积(m ²)	3685.00	造价(万元)	1777.64
结构类型	框架结构	层数	4/0
建设单位	荣成市第三中学	项目负责人	殷京雷
勘察单位	荣成市远达基础工程有限公司	项目负责人	董峰
设计单位	上海同济强华建筑设计有限公司	项目负责人	徐时杰
施工单位	江苏中南建筑产业集团有限责任公司	项目负责人	倪卫平
监理单位	山东博实建设管理有限公司	总监理工程师	孙永强
图审机构	荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司		
检测机构	荣成市建设工程质量检测有限公司		
合同开工日期	2018年10月12日	合同竣工日期	2020年05月13日
备注			

注意事项:

- 一、本证应放置施工现场,作为办理工程质量监督手续的凭证。
- 二、未经发证单位许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、凡未取得此证擅自施工的属违法建设,将按《建设工程质量管理条例》的规定进行处罚。
- 五、本证书一式两份,正、副本各一份。涂改、伪造本证,将依法追究法律责任。

LZJ07

山东省建设工程质量监督登记证书

监督注册编号: 071002001007000102-23-008

荣成市第三中学:

经审核,你单位报监时提交的荣成市第三中学新校区2#教学楼项目的文件和资料符合规定,同意办理工程质量监督手续,并依据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)的规定对其实施政府质量监督管理。

特发此证

发证单位:

2018年10月9日



LZJ07-01

工程名称	荣成市第三中学新校区2#教学楼		
工程地点	古塔路南, 海泊路西		
建筑面积(m ²)	3549.00	造价(万元)	1712.04
结构类型	框架结构	层数	4/0
建设单位	荣成市第三中学	项目负责人	殷京雷
勘察单位	荣成市远达基础工程有限公司	项目负责人	董峰
设计单位	上海同济强华建筑设计有限公司	项目负责人	徐时杰
施工单位	江苏中南建筑产业集团有限责任公司	项目负责人	倪卫平
监理单位	山东博实建设管理有限公司	总监理工程师	孙永强
图审机构	荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司		
检测机构	荣成市建设工程质量检测有限公司		
合同开工日期	2018年10月12日	合同竣工日期	2020年05月13日
备注			

注意事项:

- 一、本证应放置施工现场,作为办理工程质量监督手续的凭证。
- 二、未经发证单位许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、凡未取得此证擅自施工的属违法建设,将按《建设工程质量管理条例》的规定进行处罚。
- 五、本证书一式两份,正、副本各一份。涂改、伪造本证,将依法追究法律责任。

LZJ07

山东省建设工程质量监督登记证书

监督注册编号: 071002001007000100-23-007

荣成市第三中学

经审核,你单位报监时提交的荣成市第三中学新校区1#教学楼项目的文件和资料符合规定,同意办理工程质量监督手续,并依据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)的规定对其实施政府质量监督。

特发此证

发证单位

2018 年 10 月 9 日



LZJ07-01

工程名称	荣成市第三中学新校区1#教学楼		
工程地点	古塔路南,海泊路西		
建筑面积(m ²)	3527.00	造价(万元)	1701.42
结构类型	框架结构	层数	4/0
建设单位	荣成市第三中学	项目负责人	殷京雷
勘察单位	荣成市远达基础工程有限公司	项目负责人	董铭
设计单位	上海同建强华建筑设计有限公司	项目负责人	徐时杰
施工单位	江苏中南建筑产业集团有限责任公司	项目负责人	倪卫平
监理单位	山东博实建设管理有限公司	总监理工程师	孙永强
图审机构	荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司		
检测机构	荣成市建设工程质量检测有限公司		
合同开工日期	2018年10月12日	合同竣工日期	2020年05月13日
备注			

注意事项:

- 一、本证应放置施工现场,作为办理工程质量监督手续的凭证。
- 二、未经发证单位许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、凡未取得此证擅自施工的属违法建设,将按《建设工程质量管理条例》的规定进行处罚。
- 五、本证书一式两份,正、副本各一份。涂改、伪造本证,将依法追究法律责任。

LZJ07

山东省建设工程质量监督登记证书

监督注册编号: 071002001007000100-23-012

荣成市第三中学

经审核,你单位报监时提交的荣成市第三中学新校区6#教学楼项目的文件和资料符合规定,同意办理工程质量监督手续,并依据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)的规定对其实施政府质量监督。

特发此证

发证单位

2018 年 10 月 9 日



LZJ07-01

工程名称	荣成市第三中学新校区6#教学楼		
工程地点	古塔路南,海泊路西		
建筑面积(m ²)	4636.00	造价(万元)	2236.41
结构类型	框架结构	层数	4/0
建设单位	荣成市第三中学	项目负责人	殷京雷
勘察单位	荣成市远达基础工程有限公司	项目负责人	董铭
设计单位	上海同建强华建筑设计有限公司	项目负责人	徐时杰
施工单位	江苏中南建筑产业集团有限责任公司	项目负责人	倪卫平
监理单位	山东博实建设管理有限公司	总监理工程师	孙永强
图审机构	荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司		
检测机构	荣成市建设工程质量检测有限公司		
合同开工日期	2018年10月12日	合同竣工日期	2020年05月13日
备注			

注意事项:

- 一、本证应放置施工现场,作为办理工程质量监督手续的凭证。
- 二、未经发证单位许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、凡未取得此证擅自施工的属违法建设,将按《建设工程质量管理条例》的规定进行处罚。
- 五、本证书一式两份,正、副本各一份。涂改、伪造本证,将依法追究法律责任。

LZJ07

山东省建设工程质量监督登记证书

监督注册编号: 37198301607000102-73-066

莱州市第三中学:

经审核,你单位报监时提交的莱州市第三中学新校区体育馆,项目的文件和资料符合规定,同意办理工程质量监督手续,并依据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)的规定对其实施政府质量监督管理。

特发此证

发证单位

2018 年 10 月 20 日



LZJ07-01

工程名称	莱州市第三中学新校区体育馆		
工程地点	古塔路南,海桐路西		
建筑面积(m ²)	7677.90	造价(万元)	3703.82
结构类型	框架结构	层数	3/0
建设单位	莱州市第三中学	项目负责人	殷京霖
勘察单位	莱州市通达基础工程有限公司	项目负责人	董锦
设计单位	上海同建强华建筑设计有限公司	项目负责人	徐时杰
施工单位	江苏中南建筑产业集团有限责任公司	项目负责人	倪卫平
监理单位	山东博实建设管理有限公司	总监理工程师	孙永强
图审机构	莱州市建设工程勘察设计审查中心有限公司		
检测机构	莱州市建设工程质量检测有限公司		
合同开工日期	2018年10月12日	合同竣工日期	2020年05月13日
备注			

注意事项:

- 一、本证应放置施工现场,作为办理工程质量监督手续的凭证。
- 二、未经发证单位许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、凡未取得此证擅自施工的属违法建设,将按《建设工程质量管理条例》的规定进行处罚。
- 五、本证书一式两份,正、副本各一份。涂改、伪造本证,将依法追究法律责任。

LZJ07

山东省建设工程质量监督登记证书

监督注册编号: 37198301607000102-73-065

莱州市第三中学:

经审核,你单位报监时提交的莱州市第三中学新校区行政楼及连廊1-9#、15#,项目的文件和资料符合规定,同意办理工程质量监督手续,并依据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)的规定对其实施政府质量监督管理。

特发此证

发证单位

2018 年 10 月 20 日



LZJ07-01

工程名称	莱州市第三中学新校区行政楼及连廊1-9#、15#		
工程地点	古塔路南,海桐路西		
建筑面积(m ²)	20185.90	造价(万元)	9737.68
结构类型	框架结构	层数	6/1
建设单位	莱州市第三中学	项目负责人	殷京霖
勘察单位	莱州市通达基础工程有限公司	项目负责人	董锦
设计单位	上海同建强华建筑设计有限公司	项目负责人	徐时杰
施工单位	江苏中南建筑产业集团有限责任公司	项目负责人	倪卫平
监理单位	山东博实建设管理有限公司	总监理工程师	孙永强
图审机构	莱州市建设工程勘察设计审查中心有限公司		
检测机构	莱州市建设工程质量检测有限公司		
合同开工日期	2018年10月12日	合同竣工日期	2020年05月13日
备注	其中行政楼17200.65㎡、连廊1-9#、15#2985.4㎡		

注意事项:

- 一、本证应放置施工现场,作为办理工程质量监督手续的凭证。
- 二、未经发证单位许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、凡未取得此证擅自施工的属违法建设,将按《建设工程质量管理条例》的规定进行处罚。
- 五、本证书一式两份,正、副本各一份。涂改、伪造本证,将依法追究法律责任。

LZJ07

山东省建设工程质量监督登记证书

监督注册编号: 37160201007000100-23-064

荣成市第三中学

经审核,你单位报监时提交的荣成市第三中学新校区学术报告厅项目的文件和资料符合规定,同意办理工程质量监督手续,并依据《建设工程质量管理条例》(国务院令 第 279 号)的规定对其实施政府质量监督管理。

特发此证

发证单位:

2018 年 10 月 1 日



LZJ07-01

工程名称	荣成市第三中学新校区学术报告厅		
工程地点	古塔路南, 海河路西		
建筑面积 (m ²)	7127.20	造价 (万元)	3438.16
结构类型	框架-剪力墙结构	层数	2/0
建设单位	荣成市第三中学	项目负责人	殷京雷
勘察单位	荣成市运达基础工程有限公司	项目负责人	董峰
设计单位	上海同建强华建筑设计有限公司	项目负责人	徐时杰
施工单位	江苏中南建筑产业集团有限责任公司	项目负责人	倪卫平
监理单位	山东博实建设管理有限公司	总监理工程师	孙永强
图审机构	荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司		
检测机构	荣成市建设工程质量检测有限公司		
合同开工日期	2018年10月12日	合同竣工日期	2020年05月13日
备注			

注意事项:

- 一、本证应放置施工现场,作为办理工程质量监督手续的凭证。
- 二、未经发证单位许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、凡未取得此证擅自施工的属违法建设,将按《建设工程质量管理条例》的规定进行处罚。
- 五、本证书一式两份,正、副本各一份。涂改、伪造本证,将依法追究法律责任。

LZJ07

山东省建设工程质量监督登记证书

监督注册编号: 37160201007000100-23-063

荣成市第三中学

经审核,你单位报监时提交的荣成市第三中学新校区科研楼项目的文件和资料符合规定,同意办理工程质量监督手续,并依据《建设工程质量管理条例》(国务院令 第 279 号)的规定对其实施政府质量监督管理。

特发此证

发证单位:

2018 年 10 月 6 日



LZJ07-01

工程名称	荣成市第三中学新校区科研楼		
工程地点	古塔路南, 海河路西		
建筑面积 (m ²)	8876.60	造价 (万元)	4282.07
结构类型	框架结构	层数	4/0
建设单位	荣成市第三中学	项目负责人	殷京雷
勘察单位	荣成市运达基础工程有限公司	项目负责人	董峰
设计单位	上海同建强华建筑设计有限公司	项目负责人	徐时杰
施工单位	江苏中南建筑产业集团有限责任公司	项目负责人	倪卫平
监理单位	山东博实建设管理有限公司	总监理工程师	孙永强
图审机构	荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司		
检测机构	荣成市建设工程质量检测有限公司		
合同开工日期	2018年10月12日	合同竣工日期	2020年05月13日
备注			

注意事项:

- 一、本证应放置施工现场,作为办理工程质量监督手续的凭证。
- 二、未经发证单位许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、凡未取得此证擅自施工的属违法建设,将按《建设工程质量管理条例》的规定进行处罚。
- 五、本证书一式两份,正、副本各一份。涂改、伪造本证,将依法追究法律责任。

LZJ07

LZJ07-01

山东省建设工程质量监督登记证书

监督注册编号: 071600201607060100-23-062

荣成市第三中学:

经审核,你单位报监时提交的荣成市第三中学新校区艺术楼项目的文件和资料符合规定,同意办理工程质量监督手续,并依据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)的规定对其实施政府质量监督管理。

特发此证

发证单位:

2018 年 10 月 6 日



工程名称	荣成市第三中学新校区艺术楼		
工程地点	古塔路南, 海湾路西		
建筑面积(m ²)	3907.20	造价(万元)	1884.83
结构类型	框架结构	层数	3/0
建设单位	荣成市第三中学	项目负责人	殷京雷
勘察单位	荣成市通达基础工程有限公司	项目负责人	董峰
设计单位	上海同建强华建筑设计有限公司	项目负责人	徐时杰
施工单位	江苏中南建筑产业集团有限责任公司	项目负责人	倪卫平
监理单位	山东博实建设管理有限公司	总监理工程师	孙永强
图审机构	荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司		
检测机构	荣成市建设工程质量检测有限公司		
合同开工日期	2018年10月12日	合同竣工日期	2020年05月13日
备注			

注意事项:

- 一、本证应放置施工现场,作为办理工程质量监督手续的凭证。
- 二、未经发证单位许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行检查。
- 四、凡未取得此证擅自施工的属违法建设,将按《建设工程质量管理条例》的规定进行处罚。
- 五、本证书一式两份,正、副本各一份。涂改、伪造本证,将依法追究法律责任。

LZJ07

LZJ07-01

山东省建设工程质量监督登记证书

监督注册编号: 071600201607060100-23-045

荣成市第三中学:

经审核,你单位报监时提交的荣成市第三中学新校区教师宿舍楼项目的文件和资料符合规定,同意办理工程质量监督手续,并依据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)的规定对其实施政府质量监督管理。

特发此证

发证单位:

2018 年 10 月 6 日



工程名称	荣成市第三中学新校区教师宿舍楼		
工程地点	古塔路南, 海湾路西		
建筑面积(m ²)	4458.00	造价(万元)	2150.54
结构类型	框架结构	层数	6/0
建设单位	荣成市第三中学	项目负责人	殷京雷
勘察单位	荣成市通达基础工程有限公司	项目负责人	董峰
设计单位	上海同建强华建筑设计有限公司	项目负责人	徐时杰
施工单位	江苏中南建筑产业集团有限责任公司	项目负责人	倪卫平
监理单位	山东博实建设管理有限公司	总监理工程师	孙永强
图审机构	荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司		
检测机构	荣成市建设工程质量检测有限公司		
合同开工日期	2018年10月12日	合同竣工日期	2020年05月13日
备注			

注意事项:

- 一、本证应放置施工现场,作为办理工程质量监督手续的凭证。
- 二、未经发证单位许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行检查。
- 四、凡未取得此证擅自施工的属违法建设,将按《建设工程质量管理条例》的规定进行处罚。
- 五、本证书一式两份,正、副本各一份。涂改、伪造本证,将依法追究法律责任。